

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	463	Stadt Coburg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	463	Stadt Coburg	
Betreiber	[Name]	Umweltservice Wagner GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rodacher Str. 89a	96450	Coburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Abfallbehandlungsanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.10.1.1	5.1.b	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.11.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Bestandsplan/ Flächenbelegungsplan fehlerhaft	Korrektur der Pläne	14.02.2025		
Vorhandensein von Bindemittel	Beschaffung und Unterweisung	31.01.2025		
Überarbeitung Umweltmanagement und Umsetzung BVT	Erarbeitung Umweltmanagement mit Hilfe des TÜV Sued	31.03.2025		
Nachweis Abfallbeauftragter (§9 AbfBeauftrV), Organigramm fehlerhaft	Vorlage Fach- und Sachkundenachweis, Anpassung Organigramm	31.05.2025		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL